

À
Câmara Municipal de Vereadores
Butiá – RS

GABINETE DO VEREADOR HÉLIO SANTOS FERREIRA, no uso de suas atribuições legais,
vem requerer na forma regimental, apresentar a seguinte:

INDICAÇÃO 372/2025.

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE RECOLOCAÇÃO DA TAMPA DE BOCA DE LOBO NA RUA CORONEL ANTÔNIO VICENTE SOARES DE CARVALHO, NO BAIRRO VILA JULIETA, RESSALTANDO QUE TAL SOLICITAÇÃO JÁ FOI FEITA ANTERIORMENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

CONSIDERANDO que a boca de lobo permanece aberta, oferecendo risco iminente à segurança de pedestres, ciclistas e motoristas que trafegam pelo local;

CONSIDERANDO que a ausência da tampa pode causar sérios acidentes, principalmente durante o período noturno ou em dias chuvosos, quando a visibilidade é reduzida;

CONSIDERANDO que a via é de circulação constante de veículos e transeuntes, inclusive crianças e idosos residentes nas proximidades;

CONSIDERANDO que a manutenção e reposição de tampas de bocas de lobo é uma medida simples, mas essencial para a preservação da integridade física da população e para o bom funcionamento do sistema de drenagem pluvial;

CONSIDERANDO que já houve solicitação anterior para o mesmo local (conforme anexo), sem que até o momento tenha sido tomada a devida providência;

CONSIDERANDO, que a demora na execução desse serviço público pode agravar a situação e causar danos materiais e humanos;

DIANTE DO EXPOSTO, indicamos ao Executivo Municipal que seja providenciada, com urgência, a colocação da tampa na boca de lobo localizada na Rua Coronel Antônio Vicente Soares de Carvalho, entre os números 585 e 597, reforçando o pedido já anteriormente encaminhado.

Butiá, 30 de outubro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
HELIO SANTOS FERREIRA
Data: 30/10/2025 16:40:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Hélio Santos Ferreira
Vereador

O Vereador **HÉLIO SANTOS FERREIRA**, no uso de suas atribuições legais, vem requerer na forma regimental, apresentar a seguinte:

INDICAÇÃO /2025.

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE SEJA RECOLOCADA A TAMPA DE BOCA DE LOBO NA RUA CORONEL ANTÔNIO VICENTE SOARES DE CARVALHO, BAIRRO VILA JULIETA.

Considerando o risco à segurança de pedestres, ciclistas e motoristas, causado por uma boca de lobo aberta e sem proteção;

Considerando que a falta da tampa pode ocasionar acidentes graves, principalmente durante a noite ou em dias de chuva;

DIANTE DO EXPOSTO INDICAMOS ao Executivo Municipal que seja realizada, com urgência, a colocação de uma tampa na boca de lobo localizada na Rua Coronel Antônio Vicente Soares de Carvalho, no bairro Vila Julieta, entre os números 585 e 597. A medida é essencial para garantir a segurança da população e a integridade da via pública.

Butiá, 16 de maio de 2025.



Hélio Santos Ferreira
Vereador



